



Câmara Municipal de Ipatinga

ESTADO DE MINAS GERAIS

Assessoria Técnica

INDICAÇÃO Nº **373** 2017

Indico ao Executivo a necessidade de determinar ao setor competente dessa municipalidade que providencie os cuidados e manutenções necessárias quanto às redes pluviais – bueiro/boca de lobo entupidos com terra e/ou entulhos e sem a grade de proteção (tampa) em várias ruas do bairro Veneza I. Segue abaixo os locais para o serviço indicado.

- Rua Campinas nº 95 – bueiro entupido e sem tampa (próximo à loja Ponto Óptico).
- Rua Campinas nº 180, esquina com Rua Teresópolis – bueiro entupido sem tampa, com tampa improvisada com madeira (em frente a Oficina Mecânica).
- Rua Campinas nº 225 – bueiro entupido.
- Rua Belém nº 260 – bueiro sem tampa.
- Rua Fortaleza, esquina com Av Livramento – bueiro entupido e sem tampa (próximo a rotatória Supermercado Garcia).
- Avenida Macapá nº 30/40 – bueiro entupido (próximo ao Aviário Macapá).
- Avenida Macapá 590 – bueiro entupido – providenciar retirada de terra (em frente Lan House Connect e Moto Táxi 94).
- Rua Laguna nº 95 e 100 – bueiro sem tampa.
- Rua Laguna nº 135, esquina com Rua Teresópolis – bueiro entupido.
- Rua Petrópolis, esquina com Av Macapá – bueiro entupido – providenciar retirada de terra (portaria do prédio Balança, em frente loja Arte Final).
- Rua Novo Hamburgo nº 45 – bueiro entupido.
- Rua Novo Hamburgo nº 210, esquina com rua Petrópolis – bueiro entupido e sem tampa.
- Rua Novo Hamburgo nº 265 – bueiro entupido sem tampa, com tampa improvisada com madeira.
- Rua João Patrício de Araújo nº 65 – bueiro sem tampa.
- Rua João Patrício de Araújo, esquina com Rua Fortaleza – bueiro entupido e sem tampa.

Plenário Elísio Felipe Reyder, 20 de julho de 2017.

Nardyello Rocha de Oliveira
Vereador

CÂMARA MUN. DE IPATINGA
RECEBIDA
Data: **20/07/17**
SECRETARIA GERAL

APRESENTADO(A) EM: 20/07/17
SECRETARIA GERAL

JUSTIFICATIVA: Tal indicação se faz necessário uma vez que vários acidentes com veículos, motocicletas, ciclistas e pedestres tem ocorrido pela falta dessas grades nos referidos bueiros, além daqueles que se encontram entupidos causando transtornos aos moradores devido a água parada.